

**붙임1** 건축물 화재예방, 비대면 자율점검부(관계인 작성)

특정소방대상물

대상명	호천 다솜 유리원	대표자 (연락처)	채 여 숙
소재지	광주광역시 남구 호우2로 5	주용도	교육시설
건축구조	철근 콘크리트	소방안전관리자	박 권

점검사항

점검항목	점검사항	결과 및 조치
소방안전관리 업무	<input type="checkbox"/> 소방계획서 이행여부 <input type="checkbox"/> 자체점검 추진사항 <input type="checkbox"/> 관계인 교육·훈련	이상 없음
소방시설 유지관리	<input type="checkbox"/> 수신기(방재실 포함) 관리상태 <input type="checkbox"/> 소화설비 펌프 등 작동 상태 <input type="checkbox"/> 기타 소방시설 관리 사항	이상 없음
피난·방화시설	<input type="checkbox"/> 피난계단·복도 유지관리 <input type="checkbox"/> 방화문 유지관리 <input type="checkbox"/> 옥상 출입문 등 비상구 관리	이상 없음
화재위험요인 관리사항	<input type="checkbox"/> 전기·가스시설 안전관리 사항 <input type="checkbox"/> 기타 화재예방상 필요사항	이상 없음

소방관서 협조사항

점검 결과	컨설팅(점검 및 관리요령 등) 요청 사항
이상 없음	

2022. 4. 20

점검자(관계인) : 직 급 원 장

성 명 채이숙 채이숙